

VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST TĚMTO INSTRUKCÍM



- Po každém použití ponechte volně visící pásy vyschnout v teplé místnosti – ne nad topením !!
- Pro uložení pásů delší než 24hod použijte POUZE krycí teflonový papír !!
- NIKDY neslepujte pásy lepicí stranou k sobě !! HROZÍ ZNIČENÍ LEPÍCÍ VRSTVY !!
- Pro přenos pásů po použití použijte krycí mřížku (1 mřížka mezi oba pásy)
- Krycí mřížku NIKDY nenechávejte na lepidle déle než po dobu přenosu – hrozí poničení lepicí vrstvy
- Pásy ukládejte přes letní sezonu pouze se zakrytou lepicí plochou (dodanou papírovou folií) – lepicí vrstva jinak po 3-4 týdnech VYSCHNE – a pásy přestanou lepit !!
- Pásy nejsou určeny ke sjíždění – hrozí jejich zničení !! Používejte pouze k výstupům !!
- Na skluznici pod pásy používejte POUZE speciální vosky v mikrovrstvě – obyčejný vosk nebo jeho velká vrstva může poškodit lepidlo a pásy přestanou lepit !!
Velká vrstva vosku se může při sundávání pásů ze skluznice odtrhnout a znečistit lepidlo !!

Více info - <https://www.lyze-snowblade.cz/category/nase-zkusenosti/stoupaci-pasy/383>

