

## **DOPORUČUJEME / návod k použití:**

### **Použití na sjezdovce:**

- nádobu před použitím protřepat
- nastříkat emulzí hadřík a stejnoměrně rozetřete po celé ploše suché skluznice lyží / snowboardu
- nechat zaschnout cca 5min
- rozleštit hadříkem po celé délce – vosk zůstane mírně vlhký
- HOTOVO
- Vosk vydrží na skluznici déle, pokud je nanesený večer a **vyleštěný druhý den ráno**.
- Obsah vystačí na min. 10 voskování.

### **Použití doma:**

- očistit skluznici
  - nanést trochu vosku po celé délce – rozetřít válečkem nebo hadříkem
  - možno zaškrabat smirkem
  - nechat přes noc dokonale zaschnout
  - druhý den vyleštit korkem – případně nejprve vyleštit povrch tvrdým voskem, poté vyleštit korkem nebo opět zaškrabat smirkem + vyleštit
- 
- vysoce hořlavý
  - možná exploze při vystavení vysoké teplotě
  - při vdechnutí může vyvolat závratě - vyvarujte se vdechnutí
  - opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
  - nekuřte - nevystavujte žáru ani tlaku na nádobu
  - chraňte před přímým slunečním zářením s teplotou nad 50°C
  - neaplikujte v blízkosti otevřeného plamene

**Seznam látek: H222 / H229 / H336 / EUH066 L / P210 / P251 / P4140 + P412 / P211 / P261 / P312**